



**Comunità Montana
di Valle Trompia**




**Regione
Lombardia**



***Piano Locale di Prevenzione
Antincendio Boschivo
della Comunità Montana
di Valle Trompia***

edizione 2024



***Inventario delle piazzole
elicotteristiche e
punti di atterraggio***

**Il Responsabile del
Servizio A.I.B.**

Dott. Forestale Giacomo Remedio

I collaboratori

*Ing. Dario Entrade
Geom. Gloria Raza
Greta Gatta
Stefania Rizzini*

INVENTARIO DELLE PIAZZOLE ELICOTTERISTICHE E PUNTI DI ATTERRAGGIO

Sommario

Comune di Bovegno	2
Comune di Bovezzo.....	8
Comune di Brione.....	12
Comune di Caino.....	14
Comune di Collio	15
Comune di Concesio.....	19
Comune di Gardone Val Trompia	29
Comune di Irma	38
Comune di Lodrino.....	41
Comune di Marcheno	54
Comune di Marmentino	57
Comune di Nave.....	61
Comune di Pezzaze.....	69
Comune di Polaveno	73
Comune di Sarezzo	77
Comune di Tavernole s/M.....	83
Comune di Villa Carcina	87
Comune di Casto.....	92


Comune di Bovegno

ID	PA_BVG_01	LOCALITA'	Corti di campo Molle	
COORDINATE	10.290556528232457		45.81898834796502	
PROPRIETARIO	Comune di Bovegno			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	70
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente dal Gruppo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	

IMMAGINE




ID	PA_BVG_02	LOCALITA'	Corti Redicampo	
COORDINATE	10.244621777675123		45.803901818634905	
PROPRIETARIO	Società Bovegno Impianti			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	50
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente dal Gruppo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	

IMMAGINE




ID	PA_BVG_03	LOCALITA'	Malga Sarle	
COORDINATE	10.29933783758809		45.82729290047139	
PROPRIETARIO	Comune di Bovegno			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	50
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente dal Gruppo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	

IMMAGINE




ID	PA_BVG_04	LOCALITA'	Piani di Sarle	
COORDINATE	10.294464181261786		45.82153526607303	
PROPRIETARIO	Comune di Bovegno			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	<input checked="" type="checkbox"/> pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	90
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente dal Gruppo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	

IMMAGINE




ID	PA_BVG_05	LOCALITA'	Campo sportivo comunale	
COORDINATE	10.2739660322556		45.792473516105744	
PROPRIETARIO	Comune di Bovegno			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo sintetico	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	<input checked="" type="checkbox"/> pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	1300
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PE_BVG_01	LOCALITA'	Forno Brolo	
COORDINATE	10.272307470620618		45.79029527975754	
PROPRIETARIO	Privato convenzionato con il Comune di Bovegno			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	<input checked="" type="checkbox"/> pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	1300
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento pittura da effettuare ogni due anni Rifacimento fondo da effettuare ogni 10 anni

IMMAGINE




Comune di Bovezzo

ID	PA_BVZ_01	LOCALITA'	Campo comunale "Via Battisti"	
COORDINATE	10.234364026476445		45.59518203991522	
PROPRIETARIO	Comune di Bovezzo			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo sintetico	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE



ID	PA_BVZ_02	LOCALITA'	Campo sportivo comunale "Coltrini"	
COORDINATE	10.235736882707627		45.59216335737347	
PROPRIETARIO	Comune di Bovezzo			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo sintetico	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE



ID	PA_BVZ_03	LOCALITA'	Campo sportivo oratorio Paolo VI	
COORDINATE	10.237310206157018		45.58847627008704	
PROPRIETARIO	Parrocchia			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo sintetico	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI


MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE



ID	PE_BVZ_01	LOCALITA'	S. Onofrio	
COORDINATE	10.262522089526788		45.610306382856066	
PROPRIETARIO	Privato			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	<input checked="" type="checkbox"/> Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
PIANO DELLE MANUTENZIONI				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento fondo da effettuare ogni 10 anni			

IMMAGINE




Comune di Brione

ID	PA_BRN_01	LOCALITA'	Campo sportivo	
COORDINATE	10.141386486090983		45.639872558818176	
PROPRIETARIO	Comune di Brione			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_BRN_02	LOCALITA'	Silviane	
COORDINATE	10.14945704664228		45.64038199999953	
PROPRIETARIO	Privato			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




Comune di Caino

ID	PA_CAI_01	LOCALITA'	Polisportiva Caino	
COORDINATE	10.319423705952111		45.61405528220926	
PROPRIETARIO	Comune di Caino			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo sintetico	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	<input checked="" type="checkbox"/> Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_CLL_01	LOCALITA'	Poffe	
COORDINATE	10.343752757545971		45.822492157854015	
PROPRIETARIO	Privato – Zanardelli Mario			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI


MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente dal Gruppo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE



ID	PA_CLL_02	LOCALITA'	Memmo Santella	
COORDINATE	10.315055616428946		45.81152580606487	
PROPRIETARIO	Privato – Paterlini Natale			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
PIANO DELLE MANUTENZIONI				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente dal Gruppo			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			

IMMAGINE




ID	PA_CLL_03	LOCALITA'	Via Trento SP 345	
COORDINATE	10.344147705927893		45.8100346383197	
PROPRIETARIO	Privato – Ranucci Antonio			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente dal Gruppo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_CLL_04	LOCALITA'	Campo sportivo	
COORDINATE	10.338830968268992		45.810601544433595	
PROPRIETARIO	Comune di Collio			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo sintetico	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE



ID	PA_CNS_01	LOCALITA'	San Vigilio area addestramento cani	
COORDINATE	10.197119301081583		45.614267612364124	
PROPRIETARIO	Alessandro Ghidini – campo addestramento cani			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente dal privato
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE



ID	PA_CNS_02	LOCALITA'	Ranzone	
COORDINATE	10.226087834102175		45.62004487291136	
PROPRIETARIO	Moreschi Gianni			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente dal privato
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_CNS_03	LOCALITA'	Prato Roncaglie	
COORDINATE	10.235256201298023		45.601509618135616	
PROPRIETARIO	Comune di Concesio			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE



ID	PA_CNS_04	LOCALITA'	Campo sportivo comunale Concesio	
COORDINATE	10.229883494311077		45.59036026189027	
PROPRIETARIO	Comune di Concesio			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo sintetico	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE



ID	PA_CNS_05	LOCALITA'	Campo sportivo oratorio S. Andrea	
COORDINATE	10.227120975290505		45.59693374011911	
PROPRIETARIO	Comune di Concesio			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo in ghiaia	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_CNS_06	LOCALITA'	Campo sportivo oratorio Paolo VI	
COORDINATE	10.21460145493058		45.60621954270891	
PROPRIETARIO	Comune di Concesio			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo sintentico	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE



ID	PA_CNS_07	LOCALITA'	Centro sportivo comunale A. Moro	
COORDINATE	10.20537528040468		45.604706711718364	
PROPRIETARIO	Comune di Concesio			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo sintetico	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_CNS_08	LOCALITA'	Oratorio S. Vigilio	
COORDINATE	10.193801965769849		45.60785599375205	
PROPRIETARIO	Comune di Concesio			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_CNS_09	LOCALITA'	Oratorio Costorio	
COORDINATE	10.201262359919141		45.61487238470968	
PROPRIETARIO	Comune di Concesio			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE



ID	PA_CNS_10	LOCALITA'	Via A. Toscanini	
COORDINATE	10.228496132101785		45.60011338636289	
PROPRIETARIO	Comune di Concesio			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




Comune di Gardone Val Trompia

ID	PA_GVT_01	LOCALITA'	Campo sportivo palazzetto	
COORDINATE	10.186556835606723		45.68149241449022	
PROPRIETARIO	Parrocchia			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo in ghiaia	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	<input checked="" type="checkbox"/> Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_GVT_02	LOCALITA'	Campo sportivo valle di Gardone	
COORDINATE	10.176970060687617		45.68910967872469	
PROPRIETARIO	Comune di Gardone V.T.			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo in ghiaia	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	50
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_GVT_03	LOCALITA'	Campo sportivo Inzino	
COORDINATE	10.189024124077546		45.698660596786304	
PROPRIETARIO	Comune di Gardone V.T.			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo in ghiaia	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	1300
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE



ID	PA_GVT_04	LOCALITA'	Rovedolo	
COORDINATE	10.200661361096238		45.69865493654229	
PROPRIETARIO	Comune di Gardone V.T.			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo in ghiaia	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	<input checked="" type="checkbox"/> pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min	100.000	Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_GVT_05	LOCALITA'	Campo sportivo Padile	
COORDINATE	10.203065031810752		45.70523190769408	
PROPRIETARIO	Comune di Gardone V.T.			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo in ghiaia	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_GVT_06	LOCALITA'	Campo sportivo Magno	
COORDINATE	10.195566056525587		45.70831332423479	
PROPRIETARIO	Privato convenzionato con il Comune di Bovegno			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo in sintetico	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_GVT_07	LOCALITA'	Parco del Vento	
COORDINATE	10.196177015630905		45.70627788229836	
PROPRIETARIO	Comune di Gardone V.T.			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min	200	Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_GVT_08	LOCALITA'	Santuario Valle di Inzino	
COORDINATE	10.18252776833298		45.706287471335216	
PROPRIETARIO	Comune di Gardone V.T.			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	<input checked="" type="checkbox"/> pescaggio permanente Torrente Re
CAPACITA' IDRICA	l/min	+ 1.000	Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			

IMMAGINE




ID	PA_GVT_09	LOCALITA'	Stallino Caregno	
COORDINATE	10.206748285150965		45.71918070088893	
PROPRIETARIO	Comune di Gardone V.T.			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria
NOTE	Serve chiave cancello ingresso per accedere. Non c'è possibilità di pescaggio acqua, andrà portata con moduli e cisterna VVFF.

IMMAGINE




Comune di Irma

ID	PA_IRM_01	LOCALITA'	Campo sportivo	
COORDINATE	10.283025926883445		45.771474831024214	
PROPRIETARIO	Comune di Irma			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo in ghiaia	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min 100		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI


MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE



ID	PE_IRM_01	LOCALITA'	Canalotti	
COORDINATE	10.317862710368605		45.785185267362124	
PROPRIETARIO	Comune di Irma			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	110
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
PIANO DELLE MANUTENZIONI				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente; verifica dell'idrante e della disponibilit� idrica in autunno			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento fondo da effettuare ogni 10 anni			

IMMAGINE




ID	PE_IRM_02	LOCALITA'	Vezzale	
COORDINATE	10.308131046429986		45.77649715429967	
PROPRIETARIO	Comune di Irma			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	105
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente, verifica dell'idrante e della disponibilit� idrica in autunno
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento fondo da effettuare ogni 10 anni

IMMAGINE



Comune di Lodrino

ID	PA_LDR_01	LOCALITA'	Campo Sportivo Don Prandini	
COORDINATE	10.274010321669254		45.715687925664255	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrino			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo sintetico	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_LDR_02	LOCALITA'	Campo sportivo Parrocchia S Vigilio	
COORDINATE	10.272929318364486		45.718467408379404	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrino			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo in ghiaia	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PE_LDR_01	LOCALITA'	Via Kennedy	
COORDINATE	10.288476063792439		45.712295201217664	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrino			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento pittura da effettuare ogni due anni Rifacimento fondo da effettuare ogni 10 anni

IMMAGINE




ID	PE_LDR_02	LOCALITA'	Pineta di Lodrino	
COORDINATE	10.284926847643218		45.72217076058094	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrino			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento pittura da effettuare ogni due anni Rifacimento fondo da effettuare ogni 10 anni

IMMAGINE




Comune di Lumezzane

ID	PA_LMZ_01	LOCALITA'	Colle Aventino	
COORDINATE	10.261496919614144		45.654639888423254	
PROPRIETARIO	Privato			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PA_LMZ_02	LOCALITA'	S. Onofrio	
COORDINATE	10.268526119489856		45.642155694926934	
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PA_LMZ_03	LOCALITA'	Piazzale Piscine	
COORDINATE	10.239076811145742		45.65446425932381	
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Verifica integrità del fondo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PA_LMZ_04	LOCALITA'	Campo sportivo S. Sebastiano	
COORDINATE	10.254538060134175		45.649315467090354	
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo sintetico	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessario
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PE_LMZ_01	LOCALITA'	Ladino Casello	
COORDINATE	10.256743637604881	45.672167290121344		
PROPRIETARIO	Privato Facchinetti Gnali			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	<input checked="" type="checkbox"/> Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Sostituzione marmo

IMMAGINE




ID	PE_LMZ_02	LOCALITA'	Passo Del Cavallo Lumezzane	
COORDINATE	10.29946164907872		45.647738527344	
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento pittura da effettuare ogni due anni Rifacimento fondo da effettuare ogni 10 anni

IMMAGINE




ID	PE_LMZ_03	LOCALITA'	Poffe	
COORDINATE	10.256496960303597		45.627954120401306	
PROPRIETARIO	Privato			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento pittura da effettuare ogni due anni

IMMAGINE




ID	PE_LMZ_04	LOCALITA'	Zona Industriale Via Ruca 17	
COORDINATE	10.271028061005222		45.63637228391546	
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	<input checked="" type="checkbox"/> Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento pittura da effettuare ogni due anni

IMMAGINE




ID	PE_LMZ_05	LOCALITA'	San Bernardo	
COORDINATE	10.237375293791715		45.664445695686545	
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	<input checked="" type="checkbox"/> Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	<input checked="" type="checkbox"/> pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	110
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Sostituzione marmo			

IMMAGINE




Comune di Marcheno

ID	PA_MRC_01	LOCALITA'	Campo Sportivo Marcheno	
COORDINATE	10.21891744928665		45.7082145761918	
PROPRIETARIO	Comune di Marcheno			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo sintetico	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_MRC_02	LOCALITA'	Campo Softball Brozzo	
COORDINATE	10.230965956783958		45.71777082415702	
PROPRIETARIO	Comune di Marcheno			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo in ghiaia	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PE_MRC_01	LOCALITA'	Brozzo – Valtrompia soccorso	
COORDINATE	10.231494036801429		45.720362528131396	
PROPRIETARIO	Comune di Marcheno			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente da
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento pittura da effettuare ogni due anni da Rifacimento fondo da effettuare ogni 10 anni

IMMAGINE




Comune di Marmentino

ID	PA_MRM_01	LOCALITA'	Campo Sportivo	
COORDINATE	10.29354755538359		45.75257079043131	
PROPRIETARIO	Comune di Marmentino			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo di sabbia	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessario
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PA_MRM_02	LOCALITA'	Melle	
COORDINATE	10.270751600293268		45.74671776544972	
PROPRIETARIO	Comune di Marmentino			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PA_MRM_03	LOCALITA'	Vaghezza	
COORDINATE	10.310533739922104		45.76050168547495	
PROPRIETARIO	Comune di Marmentino			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessario
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PE_MRM_01	LOCALITA'	Ville	
COORDINATE	10.280601684228472		45.751947975558075	
PROPRIETARIO	Comune di Marmentino			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessario
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PA_NAV_01	LOCALITA'	Nave – Via Trento SPBS 237	
COORDINATE	10.29866507123977		45.58716591492831	
PROPRIETARIO	Privato			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo asfaltato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessario
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PA_NAV_02	LOCALITA'	Campo sportivo oratorio S Filippo neri	
COORDINATE	10.28755908336862		45.58766998933228	
PROPRIETARIO	Comune di Nave			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessario
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE



ID	PA_NAV_03	LOCALITA'	Campo Sportivo comunale	
COORDINATE	10.282103663427815	45.58058841421562		
PROPRIETARIO	Comune di Nave			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo sintetico	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	xxx
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessario
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE



ID	PA_NAV_04	LOCALITA'	Centro sportivo comunale n.2 "Faini"	
COORDINATE	10.284576468914599		45.57812683471511	
PROPRIETARIO	Comunale			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	<input checked="" type="checkbox"/> Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessario
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PA_NAV_05	LOCALITA'	Campo sportivo oratorio di Muratello	
COORDINATE	10.277632975318722		45.57903968907627	
PROPRIETARIO	Comune di Nave			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo in ghiaia	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessario
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_NAV_06	LOCALITA'	Campo sportivo Cortine	
COORDINATE	10.257732816681928		45.58858787698289	
PROPRIETARIO	XX			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo sintetico	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessario
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_NAV_07	LOCALITA'	Cascina Broli	
COORDINATE	10.29488498898276	45.60802042653505		
PROPRIETARIO	Privato			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessario			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			

IMMAGINE




ID	PE_NAV_01	LOCALITA'	Cortine di Nave – Via Industriale	
COORDINATE	10.256120552121041	45.582704819127905		
PROPRIETARIO	RBM			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo asfaltato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min 300-400		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_PZZ_01	LOCALITA'	Rebecco – Comune di Pezzaze	
COORDINATE	10.24668844103737		45.75903641471508	
PROPRIETARIO	Privato – Sig. Odolini			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo di sabbia	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min 1.000		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PA_PZZ_02	LOCALITA'	Campo sportivo	
COORDINATE	10.239118921589437		45.77883432615806	
PROPRIETARIO	Comune di Pezzaze			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo sintetico	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Verifica integrità del fondo da effettuare annualmente
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PE_PZZ_01	LOCALITA'	Parcehggio Miniera	
COORDINATE	10.24062853224919		45.77488331022723	
PROPRIETARIO	Comune di Pezzaze			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Verifica della superficie
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento pittura da effettuare ogni due anni Rifacimento fondo da effettuare ogni 10 anni

IMMAGINE




ID	PE_PZZ_02	LOCALITA'	Colle di S. Zeno	
COORDINATE	10.204855263522557	45.7832657974873		
PROPRIETARIO	Privato - Richiedei			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessario
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PA_PLV_01	LOCALITA'	Campo sportivo Gombio	
COORDINATE	10.147071947278473		45.668736016126836	
PROPRIETARIO				
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo di sabbia	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min 1.000		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE




ID	PA_PLV_02	LOCALITA'	Campo sportivo S. Giovanni	
COORDINATE	10.13818406615694		45.653551875834516	
PROPRIETARIO				
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	xxx
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PA_PLV_03	LOCALITA'	Campo sportivo Polaveno	
COORDINATE	10.125660181344305		45.66168743839075	
PROPRIETARIO				
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessario
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PE_PLV_01	LOCALITA'	Gombio	
COORDINATE	10.141672038178198		45.6667762864915	
PROPRIETARIO				
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessario
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PA_SRZ_01	LOCALITA'	Campo sportivo centro scolastico polivalente	
COORDINATE	10.200379178951227		45.65513181213781	
PROPRIETARIO	Comune di Sarezzo			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Verifica della corretta erogazione di acqua dagli idranti
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PA_SRZ_02	LOCALITA'	Parco San Martino	
COORDINATE	10.1605798992122	45.668974629885064		
PROPRIETARIO	Comune di Sarezzo			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI


MANUTENZIONE ORDINARIA	Verifica del corretto flusso dell'acqua nel torrente Verifica della corretta apertura degli idranti
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE



ID	PA_SRZ_03	LOCALITA'	Campo sportivo Oratorio Gesù Buon Pastore	
COORDINATE	10.202069430713115		45.651895595166145	
PROPRIETARIO	Parrocchia			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
PIANO DELLE MANUTENZIONI				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Verifica integrità del fondo			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario			

IMMAGINE




ID	PA_SRZ_04	LOCALITA'	Campo sportivo Zanano	
COORDINATE	10.196440238404843		45.662170600325254	
PROPRIETARIO				
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	

IMMAGINE




ID	PA_SRZ_05	LOCALITA'	Campo sportivo Redaelli	
COORDINATE	10.187907088395527		45.6673637432804	
PROPRIETARIO	xxx			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	xxx
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	

IMMAGINE




ID	PA_SRZ_06	LOCALITA'	Campo sportivo oratorio Ponte Zanano	
COORDINATE	10.187540645520395		45.67227023590253	
PROPRIETARIO				
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	

IMMAGINE




Comune di Tavernole s/M

ID	PA_TVR_01	LOCALITA'	Campo Sportivo	
COORDINATE	10.243336293319754		45.7556018560717	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole S/M			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min 1.000		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessario
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PA_TVR_02	LOCALITA'	Cugni	
COORDINATE	10.232733736459366		45.74718776254429	
PROPRIETARIO	Privato – Sig. Bertelli			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min 1.000		Mc totali	xxx
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE



ID	PA_TV_R_03	LOCALITA'	Rasega	
COORDINATE	10.241716340393705	45.74596000394522		
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole e privati			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min 1.000		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PA_TV_R_04	LOCALITA'	Cimmo	
COORDINATE	10.229568402354486		45.74325052049169	
PROPRIETARIO				
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessario
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




Comune di Villa Carcina

ID	PA_VLL_01	LOCALITA'	Campo sportivo oratorio S. Luigi	
COORDINATE	10.192005244519658		45.631497947070436	
PROPRIETARIO	Parrocchia di Villa Carcina			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo di cemento	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessario
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE



ID	PA_VLL_02	LOCALITA'	Rotonda di Villa	
COORDINATE	10.19835245431088	45.631721026009274		
PROPRIETARIO	Comune di Villa Carcina			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo di sabbia	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI (sbarco/imbarco volontari)		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente da			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario			

IMMAGINE



ID	PA_VLL_03	LOCALITA'	Campo sportivo comunale Tracconaglia	
COORDINATE	10.19310611890663		45.638422535774765	
PROPRIETARIO				
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessario
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PA_VLL_04	LOCALITA'	Sella di Cogozzo	
COORDINATE	10.188945803953223	45.65452523495996		
PROPRIETARIO	Privati			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI (solo sbarco e imbarco volontari)		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario			

IMMAGINE




ID	PE_VLL_01	LOCALITA'	Sede ambulanza – Via Monte Guglielmo	
COORDINATE	10.197925044772843		45.64893747518042	
PROPRIETARIO	Volontari ambulanza Villa Carcina - ODV			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min	1.000	Mc totali	xxxx
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI (sbarco/imbarco volontari)		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Verifica integrità del fondoda
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessario

IMMAGINE




ID	PA_CST_01	LOCALITA'	Nasego	
COORDINATE	10.30628193898359		45.718845007227664	
PROPRIETARIO	Privato			
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo naturale	Refilato di marmo	Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria

IMMAGINE



ID	PE_CST_01	LOCALITA'	Valle Duppo	
COORDINATE	10.29907429406418		45.6952402107541	
PROPRIETARIO				
TIPOLOGIA DI PIAZZOLA	Fondo naturale	Refilato di marmo	<input checked="" type="checkbox"/> Fondo cementato	
DISPONIBILITA' IDRICA	SI		NO	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	<input checked="" type="checkbox"/> Idrante	Pompa ad aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	30 (pozza)
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	

PIANO DELLE MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento pittura da effettuare ogni due anni Rifacimento fondo da effettuare ogni 10 anni

IMMAGINE

