






# Piano Locale di Prevenzione Antincendio Boschivo della Comunità Montana di Valle Trompia

edizione 2024



# Inventario dei punti di approvvigionamento idrico fissi e temporanei

Il Responsabile del Sevizio A.I.B.

Dott. Forestale Giacomo Remedio

I collaboratori

Ing. Dario Entrade Geom. Gloria Raza Greta Gatta Stefania Rizzini

### INVENTARIO DEI PUNTI DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO FISSI E TEMPORANEI

^	•
Samm.	0 *** 0
Somm	ano


Comune di Bovegno	2
Comune di Bovezzo	
Comune di Caino	
Comune di Collio	
Comune di Concesio	
Comune di Gardone Val Trompia	44
Comune di Irma	54
Comune di Lodrino	56
Comune di Lumezzane	
Comune di Marcheno	89
Comune di Marmentino	96
Comune di Nave	98
Comune di Pezzaze	120
Comune di Polaveno	126
Comune di Sarezzo	130
Comune di Tavernole S/M	135
Comune di Villa Carcina	142
Comune di Casto	150

### Comune di Bovegno

ID	PI_BGV_01	LOCALITA'	Corti di Campomolle	
COORDINATE	10.290255179768584		45.81792940845592	
PROPRIETARIO	Comune di Boveg	gno		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	☑ Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	70
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro  forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DE	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento fondo da effettuare ogni 10 anni			



ID	PI_BVG_02 LOCALITA' Corti di Redicampo		00	
COORDINATE	10.244263693836938		45.802614225728014	
PROPRIETARIO	Società Bovegno	Impianti		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	☑ Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	✓ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	50
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEI	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento fondo da effettuare ogni 10 anni			




ID	PI_BVG_03 LOCALITA' Costarica		Costarica	
COORDINATE	10.262763576269613		45.82221825328899	
PROPRIETARIO	Comune di Boveg	gno		
TIPOLOGIA DI RISORSA	☑ Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEI	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento fondo e guado torrente da effettuare ogni 10 anni			




ID	PI_BVG_04	LOCALITA'	Laghetto Parco del Mella	
COORDINATE	10.273865399025022		45.790646525998824	
PROPRIETARIO	Comune di Bove	gno		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	☑ Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	☑ Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	1.300
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DE	LLE MANUTENZION	I	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente dal gestore del parco			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento fondo da effettuare ogni 10 anni			



ID	PI_BVG_05	LOCALITA'	Malga Sarle	
COORDINATE	10.301183011025492		45.8281324359488	
PROPRIETARIO	Comune di Boveg	gno		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	50
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DE	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento fondo da effettuare ogni 5 anni			




ID	PI_BVG_06	LOCALITA'	Piani di Sarle	
COORDINATE	10.293542698490631		45.821338374502346	
PROPRIETARIO	Comune di Boveg	gno		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	☑ Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	90
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente dal Gruppo			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_BVG_07	LOCALITA'	Sant'Andrea	
COORDINATE	10.256897317757232		45.79597965983508	
PROPRIETARIO	Comune di Boveg	gno		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	⊠ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DE	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Verifica del funzionamento annualmente in autunno			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	IDR_BVG_01	LUOGO	Comune di Bovegno			
DESCRIZIONE	Idranti urbani	Idranti urbani				
FRAZIONE	Graticelle	Graticelle				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto		
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro		
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente		




ID	IDR_BVG_02	LUOGO	Comune di Bovegno	
DESCRIZIONE	Idranti urbani			
FRAZIONE	Piano - Castello -	Ludizzo		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente



ID	IDR_BVG_03	LUOGO	Comune di Bovegno			
DESCRIZIONE	Idranti urbani					
FRAZIONE	Predondo - Zigole	Predondo - Zigole				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto		
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro		
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente		



ID	IDR_BVG_04	LUOGO	Comune di Bovegno		
DESCRIZIONE	Idranti urbani				
FRAZIONE	Magno	Magno			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	



## Comune di Bovezzo

ID	PI_BVZ_01	LOCALITA'	Via Cesare Battisti		
COORDINATE	10.233921383031879		45.59554046768327		
PROPRIETARIO	Comune di Bovez	ZO .			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
PIANO DELLE MANUTENZIONI					
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




ID	PI_BVZ_02	LOCALITA'	Via Lina Franzoni		
COORDINATE	10.234921165107444		45.59503877077	45.5950387707755	
PROPRIETARIO	Comune di Bovez	ZO .			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
PIANO DELLE MANUTENZIONI					
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




ID	PI_BVZ_03	LOCALITA'	Via della Libertà	
COORDINATE	10.236266642719233		45.59152645424546	
PROPRIETARIO	Comune di Bovez	ZO .		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI	SI		
	PIANO DELL	E MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_BVZ_04	LOCALITA'	Via Paolo VI	
COORDINATE	10.237916481385684		45.58740350321517	
PROPRIETARIO	Comune di Bovez	ZO .		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
PIANO DELLE MANUTENZIONI				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_BVZ_05	LOCALITA'	Via Paolo VI		
COORDINATE	10.238389210540788		45.58933918199	45.58933918199062	
PROPRIETARIO	Comune di Bovez	ZO .			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
PIANO DELLE MANUTENZIONI					
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				



ID	PI_BVZ_06	LOCALITA'	Parco 2 Aprile		
COORDINATE	10.237039402334045		45.59240248229	45.59240248229139	
PROPRIETARIO	Comune di Bovez	ZO .			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
PIANO DELLE MANUTENZIONI					
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				



ID	PI_BVZ_07	LOCALITA'	Via Vernazze		
COORDINATE	10.234343404919166		45.59278698918	45.59278698918684	
PROPRIETARIO	Comune di Bovez	ZO .			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
PIANO DELLE MANUTENZIONI					
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				



## Comune di Caino


ID	PI_CAI_01	LOCALITA'	Via Grignole	
COORDINATE	10.307481974028503		45.60775532295369	
PROPRIETARIO	Comune di Caino			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DELI	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria (controllo funzionamento)			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_CAI_02	LOCALITA'	Via San Rocco		
COORDINATE	10.309211587970523		45.60669097989	201	
PROPRIETARIO	Comune di Caino				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI	•		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria (controllo funzionamento)				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




ID	PI_CAI_03	LOCALITA'	Laghetto di Caino	)
COORDINATE	10.32103044970041		45.614910905385074	
PROPRIETARIO	Privato			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	☑ Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	☑ Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	1000 mc
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI (solo elicotteri regionali)		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_CAI_04	LOCALITA'	Via Villa Mattina	
COORDINATE	10.313047278622875		45.613970322636646	
PROPRIETARIO	Comune di Caino			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro   forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEI	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria (controllo funzionamento)			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria 45.613970322636646, 10.313047278622875			




ID	IDR_CAI_01	LUOGO	Comune di Caino			
DESCRIZIONE	Idranti urbani	Idranti urbani				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto		
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro		
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente		




## Comune di Collio


ID	PI_CLL_01	LOCALITA'	Ivino Poffe	
COORDINATE	10.344554669537365		45.82351108817072	
PROPRIETARIO	Privato – Zanarde	lli Mario		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	☑ Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DELL	E MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_CLL_02	LOCALITA'	Malga Pozze	
COORDINATE	10.321827539104989		45.83273674421832	
PROPRIETARIO	Comune di Collio			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	☑ Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☑ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DELL	E MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_CLL_03	LOCALITA'	Memmo Santella	1	
COORDINATE	10.315558000311924		45.81125364263	45.81125364263269	
PROPRIETARIO	Privato – Paterlini	Natale			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	☑ Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualment				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				



ID	PI_CLL_04	LOCALITA'	Ponte Armei		
COORDINATE	10.36936252878	0151	45.82020884071	45.82020884071923	
PROPRIETARIO					
TIPOLOGIA DI RISORSA	☑ Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




ID	PI_CLL_05	LOCALITA'	Hotel Bonardi	
COORDINATE	10.39776443114	3647	45.831287488571	.42
PROPRIETARIO	Privato			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	☑ Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	☑ Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DI	ELLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento del fondo e ampliamento capacità idrica			




ID	PI_CLL_06	LOCALITA'	Lago Ravenola		
COORDINATE	10.370467202682754		45.817845402126	45.81784540212646	
PROPRIETARIO	Comune di Collio	e concessionario			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	☑ Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	☑ Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI	SI		NO	
	PIANO DE	LLE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				



ID	IDR_CLL_01	LUOGO	Comune di Collio			
DESCRIZIONE	Idranti urbani	Idranti urbani				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto		
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro		
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente		




ID	IDR_CLL_02	LUOGO	Comune di Collio		
DESCRIZIONE	Idranti urbani				
FRAZIIONE	San Colombano				
TIPOLOGIA DI RISORSA IDRICA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	




## Comune di Concesio


ID	PI_CNS_01	LOCALITA'	Ranzone	
COORDINATE	10.230731179567	7977	45.618131317931706	
PROPRIETARIO	Privato – Caniello	Amilcare		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	☑ Cisterna (n. 3)	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	5
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	■ Autocarro             forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Eseguita dal privato			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Ampliare il bacino			




ID	PI_CNS_02	LOCALITA'	Ranzone		
COORDINATE	10.225600287344	1195	45.62054584533	45.620545845337595	
PROPRIETARIO	Privato- Moreschi	Gianni			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	☑ Cisterna (n. 2)	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	5	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Eseguita dal privato				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ampliamento volume cisterne				



ID	PI_CNS_03/04	LOCALITA'	Area feste	
COORDINATE	10.236700837438395		45.60457046367423	
PROPRIETARIO	Comune di Conce	sio		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_CNS_05	LOCALITA'	Via A. Toscanini	
COORDINATE	10.228307304534521		45.60009463946353	
PROPRIETARIO	Comune di Con	cesio		
TIPOLOGIA DI RISORSA IDRICA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DE	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_CNS_06	LOCALITA'	Via Carrobbio	
COORDINATE	10.227591802786321		45.5976257126984	
PROPRIETARIO	Comune di Conce	sio		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up		☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEI	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_CNS_07	LOCALITA'	Via Alcide De Gasperi		
COORDINATE	10.215425409295447		45.606352546709		
PROPRIETARIO	Comune di Conce	sio			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up		☑ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI	SI		NO	
	PIANO DE	LLE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				



ID	PI_CNS_08	LOCALITA'	Via Alcide De Gasperi	
COORDINATE	10.214899696300114		45.60572206241762	
PROPRIETARIO	Comune di Conce	sio		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro   forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEI	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_CNS_09	LOCALITA'	Via Giuseppe Maz	zini
COORDINATE	10.193482698755512		45.608520455573	
PROPRIETARIO	Comune di Conce	sio		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up		☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEI	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_CNS_10	LOCALITA'	Via Santa Giulia	
COORDINATE	10.201468626565	5719	45.615144004636484	
PROPRIETARIO	Comune di Conce	sio		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DI	ELLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_CNS_11	LOCALITA'	Via Giovanni Falco	one	
COORDINATE	10.213535865812455		45.600304539168846		
PROPRIETARIO	Comune di Conce	sio			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	✓ Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI	SI		NO	
	PIANO DEI	LLE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




ID	PI_CNS_12	LOCALITA'	Via Morandi Gilli		
COORDINATE	10.19271122454391		45.61678975530679		
PROPRIETARIO	Comune di Conce	sio			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	⊠ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up		☑ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI	SI		NO	
	PIANO DE	LLE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




# Comune di Gardone Val Trompia


ID	PI_GVT_01	LOCALITA'	Portico Lividino		
COORDINATE	10.194555155529	9274	45.72491816574	45.72491816574673	
PROPRIETARIO	Comune di Gardo	ne V.T.			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	☑ Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	300	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☑ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DELL	E MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Manutenzione periodica per verifica stato intonaco ed eventuale perdite Controllo pre-stagionale per verifica livello acqua			ventuale perdite	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




ID	PI_GVT_02	LOCALITA'	Magno – via Pad	ile, 26
COORDINATE	10.203582120854042		45.703977670911556	
PROPRIETARIO	Comune di Gardo	Comune di Gardone V.T.		
TIPOLOGIA DI RISORSA IDRICA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min	200	Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DELL	E MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA				




ID	PI_GVT_03	LOCALITA'	Magno – via Pad	ile, 28
COORDINATE	10.204221797861138		45.70381543344671	
PROPRIETARIO	Comune di Gardone V.T.			
TIPOLOGIA DI RISORSA IDRICA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min	200	Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DELL	E MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA				




ID	PI_GVT_04	LOCALITA'	Magno – via Pad	ile, 131
COORDINATE	10.202057845924973		45.70270303613052	
PROPRIETARIO	Comune di Gardo	one V.T.		
TIPOLOGIA DI RISORSA IDRICA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
	Bacino chiuso	Laghetto	⊠ldrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min	200	Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA				



ID	PI_GVT_05	LOCALITA'	Magno – Scuola	Don Milani
COORDINATE	10.196549649161437		45.70682735304391	
PROPRIETARIO	Comune di Gard	one V.T.		
TIPOLOGIA DI RISORSA IDRICA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min	200	Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI	•	
MANUTENZIONE ORDINARIA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
NOTE	Posizionato nel cortile della Scuola Don Milani			




ID	PI_GVT_06	LOCALITA'	Magno – Via Car	regno, 5	
COORDINATE	10.196645896015923		45.70772221914	45.70772221914369	
PROPRIETARIO	Comune di Gardone V.T.				
TIPOLOGIA DI RISORSA IDRICA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min	200	Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DELLI	E MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				
NOTE	Idrante sottosuo	lo			



ID	IDR_GVT_01	LUOGO	Comune di Gardone V.T.		
DESCRIZIONE	Idranti urbani				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	




ID	IDR_GVT_02	LUOGO	Comune di Gardone V.T.	
DESCRIZIONE	Idranti urbani			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente



ID	IDR_GVT_03	LUOGO	Comune di Gardone V.T.			
DESCRIZIONE	Idranti urbani	Idranti urbani				
FRAZIONE	Inzino					
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto		
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro		
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente		



ID	IDR_GVT_03	LUOGO	Comune di Gardone V.T.			
DESCRIZIONE	Idranti urbani	Idranti urbani				
FRAZIONE	Magno					
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto		
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro		
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente		



# Comune di Irma

ID	PI_IRM_01	LOCALITA'	Canalotti		
COORDINATE	10.317929314666568		45.78528269599	45.7852826959917	
PROPRIETARIO					
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	☑ Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	100	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	⊠ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DELL	E MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				



ID	PI_IRM_02	LOCALITA'	Vezzale	
COORDINATE	10.308529009726	5916	45.776495257285355	
PROPRIETARIO				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☑ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DELL	E MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




# Comune di Lodrino


ID	PI_LDR_01	LOCALITA'	PI_LDR_01 LOCALITA' Via Leonardo da Vinci	
COORDINATE	10.278707300660416		45.71791393386673	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrir	10		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEI	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_LDR_02	LOCALITA'	Piazza Europa	
COORDINATE	10.278131654828236		45.718800885410005	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrin	10		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_LDR_03	LOCALITA'	Via Michelangelo	)
COORDINATE	10.278362189968378		45.718942008286106	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrir	10		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_LDR_04	LOCALITA'	Via Giovanni XXIII		
COORDINATE	10.27685508904253		45.719109849540	45.71910984954062	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrir	10			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro  forestale	☑ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DEI	LE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				



ID	PI_LDR_05	LOCALITA'	Chiesa Lodrino	
COORDINATE	10.274137299120195		45.718887969561315	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrir	10		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_LDR_06	LOCALITA'	Via Dosso	
COORDINATE	10.27455896440	9112	45.719967557626	5475
PROPRIETARIO	Comune di Lodrir	10		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI	SI		
	PIANO DEI	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_LDR_07	LOCALITA'	Via provinciale		
COORDINATE	10.273783359730992		45.716970017242	45.716970017242154	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrir	10			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro (chiusino)	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




ID	PI_LDR_08	LOCALITA'	Scuole Via Palo VI	
COORDINATE	10.275196490169973		45.716443752114834	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrin	10		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_LDR_09	LOCALITA'	Via Dante		
COORDINATE	10.26739731150827		45.717640149053	45.7176401490534	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrir	10			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DEI	LLE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




ID	PI_LDR_10	LOCALITA'	Via Ciclamino	
COORDINATE	10.283416166887958		45.71772375876344	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrir	10		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEI	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_LDR_11	LOCALITA'	Isola Ecologica Ma	andro
COORDINATE	10.288915571108827		45.70871700721492	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrir	10		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEI	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_LDR_12	LOCALITA'	Valle Duppo	
COORDINATE	10.283325543307143		45.69915131704864	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrir	าด		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DE	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_LDR_13	LOCALITA'	Località Buca de Singol	
COORDINATE	10.284388040702131		45.72058370359518	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrir	าด		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	⊠ Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	200
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEI	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_LDR_14	LOCALITA'	Centro sportivo	
COORDINATE	10.274751981391852		45.715917377803095	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrin	าด		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEI	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_LDR_15	LOCALITA'	Lembrio	
COORDINATE	10.251778429415813		45.70683368341989	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrir	10		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	⊠ Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	☑ Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	2000
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEI	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_LDR_16	LOCALITA'	Pineta di Lodrino		
COORDINATE	10.285263448017163		45.722164629947	45.722164629947336	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrir	10			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				



ID	IDR_LDR_01	LUOGO	Comune di Lodrino		
DESCRIZIONE	Idranti urbani				
LOCALITA'	Via Kennedy	Via Kennedy			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	⊠ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	



# Comune di Lumezzane


ID	PI_LMZ_01	LOCALITA'	Bosco Lumezzan	e Marchi	
COORDINATE	10.309710051392692		45.65388701368197		
PROPRIETARIO	Privato – Pasotti	Privato – Pasotti Marchi (P.P.)			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	⊠ Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	☑ Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	10	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente dal privato				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento opere, sostituzione valvole				
	'				




ID	PI_LMZ_02	LOCALITA'	Bosco Lumezzane	9	
COORDINATE	10.306669326825709		45.65582747018	45.655827470183766	
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	☑ Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	4	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente dal privato				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento del fondo (privato)				



ID	PI_LMZ_03	LOCALITA'	Chiesina Passo del Cavallo	
COORDINATE	10.304556581447484		45.646966424388786	
PROPRIETARIO	Comune di Lume	Comune di Lumezzane		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	☑ Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	☑ Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO	Idranta	☑ Pompa ad	Vasca da	Pescaggio
IDRICO	Idrante	aspirazione	allestire	permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	3
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente dal comune Verifica guarnizioni, rubinetti e valvole			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento opere dal comune Sostituzione valvole			



ID	PI_LMZ_04	LOCALITA'	Cocca		
COORDINATE	10.271106435530548		45.62293418235037		
PROPRIETARIO	Comune				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	☑ Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	15	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro   forestale	⊠ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI	SI		NO	
	PIANO DE	LLE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento del fondo				




ID	PI_LMZ_05	LOCALITA'	Ladino Casello		
COORDINATE	10.253339247826155		45.67387450259009		
PROPRIETARIO	Privato – Zani (con	Privato – Zani (contattare proprietario)			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	☑ Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante (UNI 45)	☑ Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	2 X 15	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI	SI		NO	
	PIANO DELI	LE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




ID	PI_LMZ_06	LOCALITA'	Ladino Prato di V	esso
COORDINATE	10.258637657787371		45.670962633468605,	
PROPRIETARIO	Privato – Gnali Ba	cicio		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	☑ Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	20.000 L
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente dal Consorzio Monte Ladino			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_LMZ_07	LOCALITA'	Passo del Cavallo		
COORDINATE	10.299187891394004		45.647768645447	45.64776864544705	
PROPRIETARIO	Comunità Montana				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	☑ Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	☑ Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante (UNI 70)	☑ Pompa	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	105	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DELLE	MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente dalla Comunità Montana Veridica guarnizioni, rubinetti e valvole				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Riferimento opera da Comunità Montana Sostituzione valvole				




ID	PI_LMZ_08	LOCALITA'	Poffe/ Frassini		
COORDINATE	10.262405114968455		45.629750822220316		
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	☑ Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	5	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	⊠ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI	•		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




ID	PI_LMZ_09	LOCALITA'	Poffe		
COORDINATE	10.258129882633945		45.63136773255227		
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	☑ Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	7	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☑ Pick-up	Autocarro forestale	☑ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




ID	PI_LMZ_10	LOCALITA'	San Bernardo Pra	ato
COORDINATE	10.237498088685888		45.66444138788	4175
PROPRIETARIO	Comune di Lumez	zane		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	☑ Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	110
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI	SI		
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente da Comunità Montana			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI LMZ 11	LOCALITA'	San Bernardo		
COORDINATE	10.237203904571125		45.66528289760	45.66528289760228	
PROPRIETARIO	Consorzio San Be	rnardo			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	☑ Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	5	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente dal Consorzio San Bernardo				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




ID	IDR_LMZ_01	LUOGO	Comune di Lumezzane.	
DESCRIZIONE	Idranti urbani			
FRAZIONE	Gazzolo			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente




ID	IDR_LMZ_02	LUOGO	Comune di Lumezzane	
DESCRIZIONE	Idranti urbani			
FRAZIONE	Piatucco			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente




ID	IDR_LMZ_03	LUOGO	Comune di Lumezzane.		
DESCRIZIONE	Idranti urbani				
FRAZIONE	Zona Industriale	Zona Industriale via Rucca 17			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	⊠ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	



ID	IDR_LMZ_04	LUOGO	Comune di Lumezzane.		
DESCRIZIONE	Idranti urbani				
FRAZIONE	Sant' Apollonio				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	




ID	IDR_LMZ_05	LUOGO	Comune di Lumezzane.	
DESCRIZIONE	Idranti urbani			
FRAZIONE	Fontana			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente



# Comune di Marcheno


ID	PI_MRC_01	LOCALITA'	Caregno – parcheggio comunale "La Fabbrica"	
COORDINATE	10.208417253110	)749	45.72466021208	977
PROPRIETARIO	Comune di March	ieno		
TIPOLOGIA DI RISORSA	☑ Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DELI	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Creare piccolo invaso			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_MRC_02	LOCALITA'	Brozzo di March	eno
COORDINATE	10.23074959362683		45.71804908839868	
PROPRIETARIO	Privato			
TIPOLOGIA DI RISORSA	☑ Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_MRC_03	LOCALITA'	Caregno – Incrocio strada per Cesovo	
COORDINATE	10.210485519948	325	45.728507021121	.56
PROPRIETARIO				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI	SI		
PIANO DELLE MANUTENZIONI				
MANUTENZIONE ORDINARIA	(attacco WF UNI45)			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_MRC_04	LOCALITA'	Melaga - Caregno	)
COORDINATE	10.209044707604159		45.73310499936332	
PROPRIETARIO	Privato			
TIPOLOGIA DI RISORSA	⊠ Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	20
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Sistemazione invaso			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_MRC_05	LOCALITA'	Malga Costaricca	
COORDINATE	10.18134569134	6717	45.74551929848714	
PROPRIETARIO	Comune di March	neno		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	☑ Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	30
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☑ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEI	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Valutare ampliamento bacino malga			



ID	IDR_MRC_01	LUOGO	Comune di Marcheno			
DESCRIZIONE	Idranti urbani	Idranti urbani				
LOCALITA'	Marcheno zona c	Marcheno zona campo				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto		
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro		
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente		



ID	IDR_MRC_02	LUOGO	Comune di Marcheno			
DESCRIZIONE	Idranti urbani	Idranti urbani				
LOCALITA'	Brozzo di Marche	eno				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto		
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro		
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente		



# Comune di Marmentino

ID	PI_MRM_01 LOCALITA' Campo sportivo Dosso		Dosso		
COORDINATE	10.293618800462054		45.74999592844774		
PROPRIETARIO	Comune di Marm	nentino			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
PIANO DELLE MANUTENZIONI					
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				
	IN	AMAGINE			



ID	PI_MRM_02	LOCALITA'	Melle		
COORDINATE	10.27222055929	2391	45.74693874022	45.74693874022412	
PROPRIETARIO	Comune di Marm	nentino			
TIPOLOGIA DI RISORSA	☑ Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	XXXX	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DEI	LE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




# Comune di Nave

		,			
ID	PI_NAV_01	LOCALITA'	Via Maddalena r	n°415	
COORDINATE	10.272831552307721		45.568081242930525		
PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di Nave)			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO	☑ Idrante (UNI)	Pompa ad	Vasca da	Pescaggio	
IDRICO	70)	aspirazione	allestire	permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali		
ACCESSIBILITA'	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro	☑ Autobotte	
VIA TERRA	≥ iviacciiiia	≥ Fick-up	forestale	Autobotte	
ACCESSIBILITA'	SI	CI .		NO	
VIA AEREA	31	31		NO	
PIANO DELLE MANUTENZIONI					
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				



COORDINATE  10.2733333498851343  45.569711100709384  PROPRIETARIO  A2A ciclo idrico (comune di nave)  TIPOLOGIA DI RISORSA IDRICA  Bacino chiuso  Laghetto  Laghetto  Lidrante  Vasca da  Pescaggio  permanente  CAPACITA' IDRICA  I/min 300/400  ACCESSIBILITA'  VIA TERRA  ACCESSIBILITA'  VIA AEREA  PIANO DELLE MANUTENZIONI  MANUTENZIONE ORDINARIA  MASSIBLE SORGENTE/ Fontana  Bacino aperto  Sorgente/ Fontana  Bacino aperto  Pontana  Norgente/ Fontana  Bacino aperto  Pontana  Altro  Vasca da  Altro  Pescaggio  permanente  Mc totali  Autocarro  forestale  NO  PIANO DELLE MANUTENZIONI  MANUTENZIONE ORDINARIA						
PROPRIETARIO  A2A ciclo idrico (comune di nave)  TIPOLOGIA DI RISORSA IDRICA  Bacino chiuso  Laghetto  Vasca da Pescaggio permanente  Accessibilita  Accessibilita  Via Terra  Accessibilita  Via Aerea  Plano Delle Manutenzioni  Non necessaria	ID	PI_NAV_02	LOCALITA'	Nave via Madda	lena n°388	
TIPOLOGIA DI RISORSA IDRICA  Bacino chiuso Laghetto Laghe	COORDINATE	10.273333498851343		45.56971110070	45.569711100709384	
TIPOLOGIA DI RISORSA IDRICA  Bacino chiuso  Laghetto  Laghetto  Vasca da Pescaggio permanente  CAPACITA' IDRICA  ACCESSIBILITA' VIA TERRA  ACCESSIBILITA' VIA AEREA  PIANO DELLE MANUTENZIONI  Bacino aperto  Fontana  Fontana  Bacino aperto  Fontana  Bacino aperto  Fontana  Pescaggio permanente  Percaggio permanente  S Autocarro forestale  NO  NO  PIANO DELLE MANUTENZIONI  MANUTENZIONE ORDINARIA  Non necessaria	PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di nave)			
Bacino chiuso   Laghetto   ☑ Idrante   Altro		Torrente	Cisterna		Bacino aperto	
IDRICO 70) aspirazione allestire permanente CAPACITA' IDRICA I/min 300/400 Mc totali  ACCESSIBILITA' VIA TERRA ACCESSIBILITA' VIA AEREA  PIANO DELLE MANUTENZIONI  MANUTENZIONE ORDINARIA  Non necessaria	IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
CAPACITA' IDRICA  ACCESSIBILITA' VIA TERRA  ACCESSIBILITA' VIA AEREA  PIANO DELLE MANUTENZIONE ORDINARIA  I/min 300/400  Mc totali  Autocarro forestale  NO  NO  PIANO DELLE MANUTENZIONI  No necessaria	TIPOLOGIA DI ATTACCO	☑ Idrante (UNI	Pompa ad	Vasca da	Pescaggio	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA  ACCESSIBILITA' VIA AEREA  PIANO DELLE MANUTENZIONI  MANUTENZIONE ORDINARIA  Non necessaria	IDRICO	70)	aspirazione	allestire	permanente	
VIA TERRA  ACCESSIBILITA' VIA AEREA  PIANO DELLE MANUTENZIONI  MANUTENZIONE ORDINARIA  Non necessaria	CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA AEREA  PIANO DELLE MANUTENZIONI  MANUTENZIONE ORDINARIA  Non necessaria		⊠ Macchina	⊠ Pick-up		⊠ Autobotte	
VIA AEREA  PIANO DELLE MANUTENZIONI  MANUTENZIONE ORDINARIA  Non necessaria	VIA TERRA		= : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	forestale		
PIANO DELLE MANUTENZIONI  MANUTENZIONE ORDINARIA Non necessaria	ACCESSIBILITA'	SI		NO		
MANUTENZIONE ORDINARIA Non necessaria	VIA AEREA	31		110		
	PIANO DELLE MANUTENZIONI					
	MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA Non necessaria	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				



ID	PI_NAV_03	LOCALITA'	Via Brolo, 11		
COORDINATE	10.278211503569937		45.57104423232	45.57104423232852	
PROPRIETARIO	Comune di Lumezza	ane A2A ciclo idrico (	comune di nave)		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante (UNI 70)	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
PIANO DELLE MANUTENZIONI					
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




ID	PI_NAV_04	LOCALITA'	Via Predenno (fro	onte campo calcio)	
COORDINATE	10.284285021453952		45.577216120396	45.57721612039681	
PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di nave)			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante (UNI 70)	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DELI	LE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




ID	PI_NAV_05	LOCALITA'	Via San Cesario	77	
COORDINATE	10.287297545292082		45.58091887685	45.58091887685061	
PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di nave)			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante (UNI 70)	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DELL	E MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




ID	PI_NAV_06	06 LOCALITA' Via Piedimonte 23		3
COORDINATE	10.290009777847942		45.57901743304573	
PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di nave)		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante (UNI 70)	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DELL	E MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_NAV_07	LOCALITA'	Via Piedimonte 5	0
COORDINATE	10.290698553562315		45.578537870563	352
PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di nave)		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante (UNI 70)	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
PIANO DELLE MANUTENZIONI				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_NAV_08	LOCALITA'	Via Faldenno 47	
COORDINATE	10.292022188062584		45.579850450723	
PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di nave)		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante (UNI 70)	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
PIANO DELLE MANUTENZIONI				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_NAV_09	LOCALITA'	Via Civelle 55	
COORDINATE	10.297057326066625		45.58215873693101	
PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di nave)		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante (UNI 70)	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI NO			
	PIANO DELL	E MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_NAV_10	LOCALITA'	Nave Pieve Vecc	hia (Chiesa)
COORDINATE	10.307610211533497		45.59039461484	8826
PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di nave)		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante (UNI 70)	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
PIANO DELLE MANUTENZIONI				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_NAV_11	LOCALITA'	Via Trento (parcheggio località Case Rotte)	
COORDINATE	10.3081002639779	47	45.60153167893	3576
PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di nave)		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante (UNI 70)	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	⊠ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DELL	E MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_NAV_12	LOCALITA'	Via Sassiva 55		
COORDINATE	10.3012598140905	57	45.58866007681	45.58866007681162	
PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di nave)			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante (UNI 70)	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI	SI		NO	
	PIANO DELI	LE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				



ID	PI_NAV_13	LOCALITA'	Via Moia Tr. II	
COORDINATE	10.293074012392701		45.590443959167565	
PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di nave)		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO	☑ Idrante (UNI	Pompa ad	Vasca da	Pescaggio
IDRICO	70)	aspirazione	allestire	permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DELL	E MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_NAV_14	LOCALITA'	Via Ospitale 2		
COORDINATE	10.2879307029973	82	45.59132694383	45.5913269438311	
PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di nave)			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante (UNI 70)	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DELL	E MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




ID	PI_NAV_15	LOCALITA'	Via Sacca (50 mt dopo tornante)		
COORDINATE	10.279145946319426		45.59022279654	45.590222796547785	
PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di nave)			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO	☑ Idrante (UNI	Pompa ad	Vasca da	Pescaggio	
IDRICO	70)	aspirazione	allestire	permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DELLE	MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				




ID	PI_NAV_16	LOCALITA'	Via Fontanello (incrocio via Belcolle)					
COORDINATE	10.2797260647663	13	45.58695523082	2495				
PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di nave)						
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto				
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro				
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante (UNI 70)	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente				
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali					
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte				
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO					
	PIANO DELL	E MANUTENZIONI						
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria							
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria							
	10.4	NANCINIE		1,111,011,011				



ID	PI_NAV_17	LOCALITA'	Via G. Zanardelli (incrocio via Bredine)	
COORDINATE	10.2633373464886	526	45.58539213202	105
PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di nave)		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante (UNI 70)	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DELI	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_NAV_18	LOCALITA'	Nave via Ronchi	Bassi 71	
COORDINATE	10.2605172874261	.22	45.58899503119	914	
PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di nave)			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante (UNI 70)	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI	SI			
	PIANO DELI	E MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				



ID	PI_NAV_19	LOCALITA'	Via Tronto (incro	cio via Pozzo)
COORDINATE	10.252824239738779		45.59005277192288	
PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di nave)		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO	☑ Idrante (UNI	Pompa ad	Vasca da	Pescaggio
IDRICO	70)	aspirazione	allestire	permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DELL	E MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_NAV_20	LOCALITA'	Via San Giuseppe	j
COORDINATE	10.255933967901532		45.58034612375888	
PROPRIETARIO	A2A ciclo idrico (co	mune di nave)		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante (UNI 70)	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min 300/400		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DELL	E MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_NAV_21	LOCALITA'	Nave – Sacca alta		
COORDINATE	10.271781323683625		45.59291257346	45.59291257346271	
PROPRIETARIO	ACQUEDOTTO CO	MUNALE			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min 10		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☑ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				



ID	PI_NAV_22	LOCALITA'	Navazze	
COORDINATE	10.279448576079702		45.60277818915116	
PROPRIETARIO	ACQUEDOTTO COM	1UNALE		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min 50		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina (4X4)	Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DELLE	MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



# Comune di Pezzaze

ID	PI_PZZ_01	LOCALITA'	Rebecco	
COORDINATE	10.246739019915626		45.75956818585299	
PROPRIETARIO	Demanio - Fiume	Mella		
TIPOLOGIA DI RISORSA	☑ Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min 7.900		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI PZZ 02	LOCALITA'	Colle di S. Zeno	
COORDINATE	10.20522184902		45.78327895991	122
PROPRIETARIO	Privato - Richiedo	ei		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_PZZ_03	LOCALITA'	Colle di S. Zeno	
COORDINATE	10.20386805642	6947	45.78306949622	49
PROPRIETARIO	Privato - Richiedo	ei		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	☑ Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	☑ Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	115
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_PZZ_04	LOCALITA'	Parcheggio Minie	era	
COORDINATE	10.240711084240889		45.77486495483	572	
PROPRIETARIO	Comune di Pezza	ize	•		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI	•		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente da				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria	Non necessaria			



ID	IDR_PZZ_01	LUOGO	Comune di Pezzaze		
DESCRIZIONE	Idranti urbani	Idranti urbani			
LOCALITA'	Lavone	Lavone			
TIPOLOGIA DI RISORSA IDRICA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	⊠ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	

## **ESTRATTO MAPPA**




ID	IDR_PZZ_02	LUOGO	Comune di Pezzaze			
DESCRIZIONE	Idranti urbani	Idranti urbani				
LOCALITA'	Pezzaze zona Mu	Pezzaze zona Municipio				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto		
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro		
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente		

## **ESTRATTO MAPPA**



# Comune di Polaveno


ID	PI_PLV_01	LOCALITA'	Gombio	
COORDINATE	10.141455821701197		45.6665848354601	
PROPRIETARIO	Provincia di Bres	cia – Comune di Pola	veno in comodato	
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	☑ Briglia in alveo
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEI	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_PLV_02	LOCALITA'	Piazza Marconi	
COORDINATE	10.124312022950779		45.66086211432421	
PROPRIETARIO	Comune di Polav	reno		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Briglia in alveo
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEI	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_PLV_03	LOCALITA'	Via Ome		
COORDINATE	10.139029997987821		45.653324304053	45.65332430405352	
PROPRIETARIO	Comune di Polav	/eno			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Briglia in alveo	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali		
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				



ID	PI_PLV_04	LOCALITA'	Via Gremone	
COORDINATE	10.147284328821614		45.6537275984628	
PROPRIETARIO	Comune di Polav	reno		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Briglia in alveo
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	Si		NO	
	PIANO DEI	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




# Comune di Sarezzo


ID	PI_SRZ_01	LOCALITA'	Parco San Martino	)
COORDINATE	10.16081842560932		45.66899297320317	
PROPRIETARIO	Comune di Sarez	Comune di Sarezzo		
TIPOLOGIA DI RISORSA	⊠ Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	☑ Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min 1.000		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up		⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEI	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA				



ID	PI_SRZ_02	LOCALITA'	Grassi	
COORDINATE	10.234598476034074		45.6818356028756	
PROPRIETARIO	Privati			
TIPOLOGIA DI RISORSA	☑ Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione ??	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min 500		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☑ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI (solo pescaggio	acqua)	NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_SRZ_03 LOCALITA' Predili			
COORDINATE	10.223061367565434		45.66830437853592	
PROPRIETARIO	Comune di Sarezz	0		
TIPOLOGIA DI RISORSA	☑ Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min 1.000		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI (per pescaggio)		NO	
	PIANO DELI	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica tenuta fondo piazzola e struttura			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	IDR_SRZ_01	LUOGO	Comune di Sarezzo			
DESCRIZIONE	Idranti urbani	Idranti urbani				
FRAZIONE	Ponte Zanano	Ponte Zanano				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto		
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro		
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente		

## **ESTRATTO MAPPA**



ID	IDR_SRZ_02	LUOGO	Comune di Sarezzo		
DESCRIZIONE	Idranti urbani				
LOCALITA'	Zona Borgo Bailo				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente	

## **ESTRATTO MAPPA**



# Comune di Tavernole S/M

ID	PI_TVR_01	LOCALITA'	Campo sportivo	
COORDINATE	10.242831512691174		45.75535840520887	
PROPRIETARIO	Demanio Fiume	Mella		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	☑ Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	⊠Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	✓ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min 7.9000		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DE	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			
		MMACINE		



ID	PI_TVR_02	LOCALITA'	Cugni	
COORDINATE	10.232258851899413		45.7473664990572	
PROPRIETARIO	Demanio – Torre	nte Filastro		
TIPOLOGIA DI RISORSA	☑ Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	☑ Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min 210		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☑ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEI	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_TVR_03	LOCALITA'	Rasega	
COORDINATE	10.241906742922485		45.746361627204074	
PROPRIETARIO	Demanio - Torrer	nte Marmentina		
TIPOLOGIA DI RISORSA	☑ Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	☑ Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min 2.800		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_TVR_04	LOCALITA'	Pontogna	
COORDINATE	10.193325970426427		45.75772333302986	
PROPRIETARIO				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	☑ Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



l n	DI TI (D. 05		· .	
ID	PI_TVR_05	LOCALITA'	Dossi	
COORDINATE	10.192814956831237		45.75948860409	7065
PROPRIETARIO				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	☑ Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_TVR_06	LOCALITA'	Malga Gale	
COORDINATE	10.167183208656523		45.766711446035465	
PROPRIETARIO				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	☑ Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	Autocarro forestale	⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DE	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	IDR_TVR_01	LUOGO	Comune di Tavernole s/M			
DESCRIZIONE	Idranti urbani	Idranti urbani				
FRAZIONE	Cimmo	Cimmo				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto		
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro		
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente		

## **ESTRATTO MAPPA**



# Comune di Villa Carcina

ID	PI VLL 01	LOCALITA'	Pista ciclabile – via XXV aprile	
COORDINATE	10.198845555511829		45.637821370401106	
PROPRIETARIO	Privato			
TIPOLOGIA DI RISORSA	☑ Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	☑ Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min 1.000		Mc totali	7.000
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_VLL_02	LOCALITA'	Via G.Marconi	
COORDINATE	10.199624823722942		45.6314841338025	
PROPRIETARIO	Comune di Villa (	Carcina		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up		⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	PI_VLL_03	LOCALITA'	Via Lavoratori TML	
COORDINATE	10.197097871175812		45.6323360065352	
PROPRIETARIO	Comune di Villa (	Carcina		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_VLL_04	LOCALITA'	Via Giuseppe Garibaldi	
COORDINATE	10.202570246628971		45.620763996634366	
PROPRIETARIO	Comune di Villa C	Carcina		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	Pompa ad aspirazione	✓ Vasca da allestire  ✓ Vasca da alles	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	⊠ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_VLL_05	LOCALITA'	Via Monte Guglie	elmo
COORDINATE	10.196640956553681		45.649067723478595	
PROPRIETARIO	Comune di Villa C	Carcina		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
	PIANO DEI	LLE MANUTENZIONI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			



ID	PI_VLL_06	LOCALITA'	Via Repubblica	
COORDINATE	10.192477295972322		45.638768135608444	
PROPRIETARIO	Comune di Villa (	Carcina		
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	☑ Pick-up	☑ Autocarro forestale	☑ Autobotte
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO	
PIANO DELLE MANUTENZIONI				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria			




ID	IDR_VLL_01	LUOGO	Comune di Villa Carcina	
DESCRIZIONE	Idranti urbani			
FRAZIONE	Villa di Cogozzo			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente

## **ESTRATTO MAPPA**




ID	IDR_VLL_02	LUOGO	Comune di Villa Carcina	
DESCRIZIONE	Idranti urbani			
FRAZIONE	Carcina			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	Bacino aperto
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	☑ Idrante	Pompa ad aspirazione	Vasca da allestire	Pescaggio permanente

## **ESTRATTO MAPPA**



# Comune di Casto

ID	PI_CST_01	LOCALITA'	Valle Duppo		
COORDINATE	10.298775820810322		45.69575591978216		
PROPRIETARIO	Comune di Casto	)			
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	☑ Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	☑ Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	I/min		Mc totali	30	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☑ Macchina	⊠ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DEI	LLE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				



ID	PI_CST_02	LOCALITA'	TA' Cascina Paisego		
COORDINATE	10.30242657724178		45.68042169890704		
PROPRIETARIO	Comune di Casto				
TIPOLOGIA DI RISORSA	Torrente	Cisterna	Sorgente/ Fontana	⊠ Bacino aperto	
IDRICA	Bacino chiuso	Laghetto	Idrante	Altro	
TIPOLOGIA DI ATTACCO IDRICO	Idrante	☑ Pompa ad aspirazione	☑ Vasca da allestire	Pescaggio permanente	
CAPACITA' IDRICA	l/min		Mc totali	20	
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	⊠ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
ACCESSIBILITA' VIA AEREA	SI		NO		
	PIANO DEL	LE MANUTENZIONI			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Non necessaria				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Non necessaria				

