


***Piano Locale di Prevenzione
Antincendio Boschivo
della Comunità Montana
di Valle Trompia***

edizione 2024



***Inventario della viabilità e
sentieristica***

**Il Responsabile del
Servizio A.I.B.**

Dott. Forestale Giacomo Remedio

I collaboratori

*Ing. Dario Entrade
Geom. Gloria Raza
Greta Gatta
Stefania Rizzini*

INVENTARIO DELLA VIABILITA' E SENTIERISTICA


Sommario

Comune di Bovegno	2
Comune di Bovezzo	5
Comune di Caino	9
Comune di Concesio	18
Comune di Gardone Val Trompia	20
Comune di Lodrino	21
Comune di Lumezzane.....	24
Comune di Marcheno	51
Comune di Marmentino	67
Comune di Nave	70
Comune di Sarezzo	84
Comune di Tavernole S/M.....	86
Comune di Villa Carcina	113

Comune di Bovegno


ID	SENT_BVG_01	LOCALITA'	Gardino-Redicampo "Sentiero delle Tabelle"	
COORDINATE	INIZIO 10.250534911189298		ARRIVO 45.818156735904054	
	INIZIO 10.22963940276612		ARRIVO 45.8130150176486	
PROPRIETARIO	Comune di Bovegno			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privata		☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	Moto	Quad	Pick- up	☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	0.30 cm			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.00 mt			
TIPOLOGIA DI FONDO	Naturale			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Allargamento del fondo con mezzo meccanico e manutenzione ogni 5 anni			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_BVG_01	LOCALITA'		Corti Redicampo/Gandina	
COORDINATE	INIZIO 10.24253007227976			INIZIO 45.80255230426579	
	ARRIVO 10.227194071671875			ARRIVO 45.80803142241774	
PROPRIETARIO	Comune di Bovegno				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP N. 17	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.20 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Collegamento tracciato con la strada del comune di Pezzaze				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



ID	STR_BVG_02	LOCALITA'		Gardino	
COORDINATE	INIZIO 10.258499298759425 ARRIVO 10.251295886880824			INIZIO 45.81660317016255 ARRIVO 45.81841709095979	
PROPRIETARIO	Comune di Bovegno				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP N. 15	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.20 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.20 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline				


ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



Comune di Bovezzo


ID	SENT_BVZ_01	LOCALITA'		Sentiero del Castagno 683	
COORDINATE	10.250570014463825			45.59564545919692	
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI SENTIERO	☒ Privato	Comunale			
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	☒ Quad	☒ A piedi	☒ Pick up	
LARGHEZZA MINIMA	0.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.50 mt				
TIPOLOGIA DI FONDO	Sterrato e pietra				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_BVZ_01	LOCALITA'		Pentera S. Onofrio	
COORDINATE	10.241601476187757			45.596370126555	
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	☒ VASP	Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				
NOTE	All'interno dell'area si segnala una viabilità VASP e della viabilità forestale privata di primario interesse per la prevenzione AIB				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



ID	STR_BVZ_03	LOCALITA'		Ovile Rampinelli	
COORDINATE					
PROPRIETARIO	Comune di Bovezzo				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				


ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



Comune di Caino


ID	SENT_CAI_01	LOCALITA'	382 – 925 Sentiero del Dialet/Fraine/San Cap	
COORDINATE	INIZIO 10.3092491		INIZIO 45.6182153	
	ARRIVO 10.3163116		ARRIVO 45.6162975	
PROPRIETARIO	Comune di Caino			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privata		☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto trial	Quad	Pick-up	A piedi
LARGHEZZA MINIMA	1.20 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	NO			
Tipologia di fondo	Sterrato			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Controllo canali di scolo Manutenzione fondo			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_CAI_01	LOCALITA'		Casarole/ Surago	
COORDINATE	10.3388191			45.6135681	
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo Manutenzione canalette				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_CAI_02	LOCALITA'			Folone/Pozzuolo	
COORDINATE	10.3190331				45.6130362	
PROPRIETARIO	Comune di Caino e Privato					
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco	
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt					
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt					
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo Manutenzione canalette					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo					

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_CAI_03	LOCALITA'		Val Bertone	
COORDINATE	10.3393002			45.6140932	
PROPRIETARIO	Comune di Caino				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo Manutenzione canalette				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_CAI_04	LOCALITA'		Madonna delle Fontane	
COORDINATE	10.3093925			45.6169956	
PROPRIETARIO	Comune di Caino				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo Manutenzione canalette				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



ID	STR_CAI_05	LOCALITA'		Merolta	
COORDINATE	10.2995096			45.6111250	
PROPRIETARIO	Comune di Caino e privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	☒ Comunale	VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo Manutenzione canalette				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_CAI_06	LOCALITA'	Coste S. Eusebio – COMUNE DI VALLIO		
COORDINATE	10.3667784		45.6156087		
PROPRIETARIO	Privato – Sig. Pedrini				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo Manutenzione canalette				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_CAI_07	LOCALITA'	Pusiglie		
COORDINATE	INIZIO 10.3205224 FINE 10.3195075		INIZIO 45.6172491 FINE 45.6198061		
PROPRIETARIO	Privato – Sig. Mario Cinghia				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo Manutenzione canalette				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



ID	STR_CAI_08	LOCALITA'	Zoccoli		
COORDINATE	10.3228367		45.6162562		
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo Manutenzione canalette				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				


ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



Comune di Concesio


ID	STR_CNS_01	LOCALITA'	San Vigilio strada Camandoli		
COORDINATE	10.177591965952372		45.60260360699204		
PROPRIETARIO	Comune di Concesio				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	3.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA	☒ Macchina	☒ Pick- up	☒ Autocarro forestale	☒ Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo Manutenzione canalette				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



ID	STR_CNS_02	LOCALITA'	Valle Piana - Ranzone		
COORDINATE	10.226346359069348		45.62010075081922		
PROPRIETARIO	Comune di Concesio				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	3.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	3.00 mt				
ACCESSIBILITA	☒ Macchina	☒ Pick- up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo Manutenzione canalette				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				


ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



Comune di Gardone Val Trompia

ID	SENT_GVT_01	LOCALITA'		Tagliafuoco dei Corni Rossi	
COORDINATE	10.20342385246067			45.71752387149435	
PROPRIETARIO	Comune Gardone Val Trompia				
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privata			☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	☒ Quad	☒ Pick- up		A piedi
LARGHEZZA MINIMA	3.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	4.00 mt				
TIPOLOGIA DI FONDO	Strada sterrata				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo				
NOTE	I 2 spartifuoco sono accessibili tramite una sbarra chiusa con lucchetto: la chiave e' attualmente in possesso dell' ODV P.C. Gardone V.T.				


ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



Comune di Lodrino


ID	SENT_LDR_01	LOCALITA'	VASP Vestone - Sentiero 536 Trattoria genzianella-Loc vestone-Passo Cisa	
COORDINATE	TRATTORIA: 10.28179889 LOCALITÀ VESTONE: 10.25005551 CASCINA COGOZZO: 10.25372306 PASSO CISA: 10.2687823		TRATTORIA: 45.72108881 LOCALITÀ VESTONE: 45.72931733 CASCINA COGOZZO: 45.73560263 PASSO CISA: 45.73076712	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrino			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privato		☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	☒ Quad	☒ Fuoristrada fino loc. Vestone	A piedi
LARGHEZZA MINIMA	0.8 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.8 mt			
TIPOLOGIA DI FONDO	Sentiero montano			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo Manutenzione canalette			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria del fondo			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_LDR_02	LOCALITA'	Sentiero 537 Trattoria genzianella-Passo Cavata- Passo Cisa	
COORDINATE	TRATTORIA: 10.28179889 PASSO CAVATA: 10.286441060697046 PASSO CISA: 10.268825363893432		TRATTORIA: 45.72108881 PASSO CAVATA: 45.726706073233295 PASSO CISA: 45.73074144078812	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrino			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privato		☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	☒ Quad	Fuoristrada	A piedi
LARGHEZZA MINIMA	0.70 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.50 mt			
TIPOLOGIA DI FONDO	Sentiero montano			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo Manutenzione canalette			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria del fondo			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



ID	SENT_LDR_03	LOCALITA'	Sentiero 545 Trattoria genzianella-Cascina monte- Passo Cisa	
COORDINATE	TRATTORIA: 10.28179889 CASCINA MONTE: 10.273799300193788 PASSO CISA: 10.268825363893432		TRATTORIA: 45.72108881 CASCINA MONTE: 45.72425354180017 PASSO CISA: 45.73074144078812	
PROPRIETARIO	Comune di Lodrino			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privato		☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	☒ Quad	☒ Fuoristrada fino cascina monte	A piedi
LARGHEZZA MINIMA	1.00 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.00 mt			
TIPOLOGIA DI FONDO	Sentiero montano			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente Verifica integrità del fondo Manutenzione canalette			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria del fondo			


ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



Comune di Lumezzane


ID	SENT_LMZ_01	LOCALITA'	Calone – Monte Doppo – Casarole 374 – 3V	
COORDINATE	10.288044871163974		45.630544346272714	
PROPRIETARIO	Privato			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	☒ Privato		Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	Quad	Pick-up	A piedi
LARGHEZZA MINIMA	1.0 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.5 cm			
Tipologia di fondo	Sterrato			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Controllo canali di scolo Manutenzione fondo con ripristino larghezza sentiero almeno 1,2 metri			
NOTE	Accesso in moto solo da Casarole			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_LMZ_02	LOCALITA'	Lumezzane bosco-Crocette-Eremo S.Vigilio 370 Lumezzane Cipriano-Corna del Giubileo-Monte Prealba 3V Cipriano – Punta Camoghera 405	
COORDINATE	10.288044871163974		45.630544346272714	
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privato		☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	Quad	Pick-up	☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	1.0 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.5 cm			
Tipologia di fondo	Sterrato			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione fondo			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_LMZ_03	LOCALITA'	Cocca – Poffe 371	
COORDINATE	10.271128328647388		45.623543683164065	
PROPRIETARIO	Privato			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	☒ Privato		Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	☒ Quad	Pick-up	☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	2.0 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.5 mt			
Tipologia di fondo	Sterrato			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione fondo			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_LMZ_04	LOCALITA'	Forcella Vandeno-Dosso dei 4 comuni 362	
COORDINATE	10.236130424242093		45.68402577134109	
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privato		☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	Moto	Quad	Pick-up	☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	1.0 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.5 cm			
Tipologia di fondo	Sterrato			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione fondo			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_LMZ_05	LOCALITA'	Fraine Calone 375	
COORDINATE	10.276973867726905		45.6271632326184	
PROPRIETARIO	Privato			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	☒ Privato		Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	☒ Quad	Pick-up	☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	2.0 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.5 cm			
Tipologia di fondo	Sterrato			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione fondo			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_LMZ_06	LOCALITA'	Le Fratte-Fratta della Borela	
COORDINATE	10.264661554214905		45.638634256666165	
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privato		☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	☒ Quad	Pick-up	☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	1.5 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.5 cm			
Tipologia di fondo	Sterrato			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione fondo			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_LMZ_07	LOCALITA'	Mosniga - Corno del Giubileo	
COORDINATE	10.288775583450864		45.652969873404864	
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privato		☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	Moto	Quad	Pick-up	☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	1.0 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.5 mt			
Tipologia di fondo	Sterrato			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione fondo			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_LMZ_08		LOCALITA'		Poffe (Fashion Chalet)-Palosso	
COORDINATE	10.256917354868783			45.62947324297284		
PROPRIETARIO	Privato					
TIPOLOGIA DI SENTIERO	☒ Privato			Comunale		
ACCESSIBILITA'	☒ Moto		☒ Quad		Pick-up	☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	1.5 mt					
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.5 mt					
Tipologia di fondo	Sterrato					
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione fondo					

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_LMZ_09	LOCALITA'	Prati secchi-Conche-Calone	
COORDINATE	10.283405804403847		45.62333298627493	
PROPRIETARIO	Privato			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	☒ Privato		Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	☒ Quad	Pick-up	A piedi
LARGHEZZA MINIMA	1.5 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.5 mt			
Tipologia di fondo	Sterrato			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione fondo			
NOTE	Accesso con Quad solo da Calone			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_LMZ_10		LOCALITA'		Ruccolo-Poffe	
COORDINATE	10.268136796321526				45.631301691129565	
PROPRIETARIO	Privato					
TIPOLOGIA DI SENTIERO	☒ Privato				Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto		☒ Quad		Pick-up	☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	2.0 mt					
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.5 mt					
Tipologia di fondo	Sterrato					
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione fondo					

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_LMZ_11	LOCALITA'	San Bernardo-Achille Zani-Malga Mori 367 San Bernardo – Malga Artecle 363	
COORDINATE	10.237577804032531		45.664227973391746	
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privato		☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	☒ Quad	Pick-up	☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	2.0 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.5 mt			
Tipologia di fondo	Sterrato			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione fondo			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_LMZ_12	LOCALITA'	Storto- Poffa Punta Scala-Valarel	
COORDINATE	10.260303668443813		45.6625541548831	
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privato		☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	Moto	Quad	Pick-up	☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	2.0 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.5 mt			
Tipologia di fondo	Sterrato			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione fondo			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_LMZ_13		LOCALITA'		Valle-Monte Palosso 371	
COORDINATE	10.235913848805284			45.65097180404077		
PROPRIETARIO	Privato					
TIPOLOGIA DI SENTIERO	☒ Privato			Comunale		
ACCESSIBILITA'	Moto		Quad		Pick-up	☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	1.0 mt					
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.5 mt					
Tipologia di fondo	Sterrato					
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione fondo					

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_LMZ_01	LOCALITA'	Lumezzane Faidana-coca/pratiseccchi		
COORDINATE	10.265833361231284		45.64305478266746		
PROPRIETARIO	Consortile delle Poffe				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	☒ VASP	☒ Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	3.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	☒ Autobotte (fino alla cocca)	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_LMZ_02	LOCALITA'		Chiesetta del cavallo-Prati buoni	
COORDINATE	10.304159386584415			45.64722564785879	
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	☒ Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_LMZ_03	LOCALITA'		Lumezzane Renzo-Pozza del bosco	
COORDINATE	10.256104615557884			45.6588815353522	
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	☒ VASP	☒ Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_LMZ_04	LOCALITA'		S.Bernardo – Grassi		
COORDINATE	10.236943050347463			45.66555356082823		
PROPRIETARIO	Privato					
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	☒ VASP	☒ Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco	
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt					
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.00 mt					
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni					
NOTE	Possibilità di caricare moduli sul torrente “Redocla”					

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_LMZ_05	LOCALITA'		Chiesetta del cavallo-Loc.Caricatore	
COORDINATE	10.304165406882554			45.64722460518261	
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_LMZ_06	LOCALITA'		Faidana - Dosso Ghifone	
COORDINATE	10.265832986158802			45.64305522006175	
PROPRIETARIO	Consortile delle Poffe-Privata				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	☒ VASP	☒ Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	☒ Autobotte (fino alla "Cocca")	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_LMZ_07	LOCALITA'		Loc.Ver - Colle Aventino	
COORDINATE	10.272772607623974			45.65611194290983	
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	☒ Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_LMZ_08	LOCALITA'		Valle(Gnali Bocia) – Loc.Livelli	
COORDINATE	10.2366700468966			45.65138790785633	
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	VASP	Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni				
NOTE	Accesso con sbarra				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_LMZ_09	LOCALITA'	Passo del cavallo – Corna del Sonclino		
COORDINATE	10.285555823074654		45.653605654231974		
PROPRIETARIO	Consorzio Monte Ladino				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	☒ VASP	Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_LMZ_10	LOCALITA'	Passo del cavallo – La Brocca		
COORDINATE	10.271112569560765		45.64444545682709		
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	VASP	Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	3.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	☒ Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_LMZ_11	LOCALITA'	S.Margherita Calone		
COORDINATE	10.26583206880257		45.643056129184856		
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	3.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	☒ Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_LMZ_12	LOCALITA'		Valle - Loc.Porcino		
COORDINATE	10.243334839200584			45.65055343424419		
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane					
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco	
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt					
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.00 mt					
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni					

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



ID	STR_LMZ_13	LOCALITA'	Lumezzane Loc.Ver - Storto		
COORDINATE	10.2727785755164		45.655835487184085		
PROPRIETARIO	Comune di Lumezzane				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	☒ VASP	☒ Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni				


ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



Comune di Marcheno


ID	SENT_MRC_01	LOCALITA'	Parte Monte Sonclino – Parte 122 Brigata Garibaldi	
COORDINATE	10.218285884421393		45.7052088753823	
PROPRIETARIO	Sentiero REL			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	☒ Privato		Comunale	
ACCESSIBILITA'	Moto	Quad	Pick-up	☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	0.50 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.50 mt			
Tipologia di fondo	Sterrato			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Controllo canali di scolo Manutenzione fondo			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_MRC_02	LOCALITA'	Caregno – Croce di Marone 317 – 317 bis	
COORDINATE	INIZIO 10.205330093253153 ARRIVO 10.188683568775646		INIZIO 45.7254917653523 ARRIVO 45.72856690666345	
PROPRIETARIO	Comune di Marcheno			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privato		☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	☒ Quad	Pick-up	☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	0.50 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.50 mt			
Tipologia di fondo	Fondo sconnesso			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Controllo canali di scolo Manutenzione fondo			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_MRC_03	LOCALITA'	Lividino – Sabbioni Collegamento 317 -318	
COORDINATE	INIZIO 10.195530806950414 ARRIVO 10.196921585185361		INIZIO 45.72525845124787 ARRIVO 45.73408834848879	
PROPRIETARIO	Comune di Marcheno			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privato		☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	☒ Quad	Pick-up	☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	1.00 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.50 mt			
Tipologia di fondo	Sterrato			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Controllo canali di scolo Manutenzione fondo			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_MRC_04	LOCALITA'	Caregno – Stalleti Alti 318 318 bis	
COORDINATE	INIZIO 10.209371513494283 ARRIVO 10.198243922193187		INIZIO 45.72461160448777 ARRIVO 45.73559834109083	
PROPRIETARIO	Comune di Marcheno - Tavernole			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privato		☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	Moto	Quad	Pick-up	☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	0.50 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.50 mt			
Tipologia di fondo	Sterrato			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Controllo canali di scolo Manutenzione fondo			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_MRC_05	LOCALITA'	Caregno – Malga Pontogna – Rifugio CAI Valtrompia 320	
COORDINATE	INIZIO 10.209725565057171 ARRIVO 10.202129839915276		INIZIO 45.724634074135 ARRIVO 45.76031324467622	
PROPRIETARIO	Comune di Marcheno - Tavernole			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privato		☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	☒ Quad	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.00 mt			
Tipologia di fondo	Sterrato/cementato			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Controllo canali di scolo Manutenzione fondo			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_MRC_06	LOCALITA'	Marcheno – Forcella di Vandeno – S. Emiliano 361	
COORDINATE	INIZIO 10.210072271164758 ARRIVO 10.228318705540017		INIZIO 45.7003317602934 ARRIVO 45.68225303890555	
PROPRIETARIO	Sentiero REL			
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privato		☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	Moto	Quad	Pick-up	☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	0.50 mt			
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.50 mt			
Tipologia di fondo	Sterrato			
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Controllo canali di scolo Manutenzione fondo			

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_MRC_01	LOCALITA'		Brozzo - Albareto		
COORDINATE	INIZIO 10.237394997527028 ARRIVO 10.23597293882137			INIZIO 45.716747828009545 ARRIVO 45.71299274810692		
PROPRIETARIO	Privato					
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco	
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt					
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.00 mt					
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni					

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_MRC_02	LOCALITA'		Cesovo - Brozzo (Via scarpina)		
COORDINATE	INIZIO 10.21959579227829			INIZIO 45.71927028913473		
	ARRIVO 10.23003981460449			ARRIVO 45.72146895589742		
PROPRIETARIO	VASP					
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco	
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt					
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.00 mt					
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni					

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_MRC_04	LOCALITA'		Caregno la Fabbrica - Forcellino		
COORDINATE	INIZIO 10.205305330501972 ARRIVO 10.194847799446848			INIZIO 45.725497729140876 ARRIVO 45.725100295395414		
PROPRIETARIO	Comune di Marcheno e Gardone					
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco	
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt					
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.50 mt					
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni					

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_MRC_06	LOCALITA'		Cesovo - Cimmo		
COORDINATE	INIZIO 10.219351412547349 ARRIVO 10.224865495733278			INIZIO 45.720150081469235 ARRIVO 45.74063892547641		
PROPRIETARIO	Comune di Marcheno e Tavernole					
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco	
LARGHEZZA MINIMA	1.80 mt					
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.00 mt					
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni					

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_MRC_07	LOCALITA'	Cesovo - Magno		
COORDINATE	INIZIO 10.216319243745215 ARRIVO 10.203812027895882		INIZIO 45.720269915151 ARRIVO 45.71179805904917		
PROPRIETARIO	Comune di Marcheno				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	1.80 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.50 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_MRC_08	LOCALITA'		Via dei Partigiani – Dosso Sella		
COORDINATE	INIZIO 10.225320219492424 ARRIVO 10.23181420615082			INIZIO 45.71089812395029 ARRIVO 45.71003993084445		
PROPRIETARIO	Privata con utilizzo pubblico					
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	VASP	Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco	
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt					
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.00 mt					
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni					

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



ID	STR_MRC_10	LOCALITA'		Stalletti bassi – Malga Costarica		
COORDINATE	INIZIO 10.190883223823676			INIZIO 45.74538663872157		
	ARRIVO 10.181581329566459			ARRIVO 45.74558549681847		
PROPRIETARIO	Comune di Marcheno					
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	Comunale	☒ VASP	Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco	
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt					
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.00 mt					
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni					


ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



Comune di Marmentino


ID	SENT_MRM_01		LOCALITA'	Castello della Pena 111	
COORDINATE	10.269881843575199		45.75806909944168		
PROPRIETARIO	Comune di Marmentino				
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privata		☒ Comunale		
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	Quad	Pick-up		A piedi
LARGHEZZA MINIMA	0.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.50 mt				
Tipologia di fondo	Ghiaia ed Erba				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_MRM_01	LOCALITA'		Pario Castel dell'Asino	
COORDINATE	10.28763789387038			45.75666030409513	
PROPRIETARIO	Comune di Marmentino				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2,50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1,00 mt				
ACCESSIBILITA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



ID	STR_MRM_02	LOCALITA'		Strada VASP delle Piazze	
COORDINATE	10.311289794835803			45.76118611026338	
PROPRIETARIO	Comune di Marmentino				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	3,00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	3,00 mt				
ACCESSIBILITA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				


ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



Comune di Nave


ID	SENT_NAV_01		LOCALITA'	Sentieri Muratello – Maddalena n.11	
COORDINATE	10.290415894680146		45.578857961445166		
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI SENTIERO	☒ Privata		Comunale		
ACCESSIBILITA'	Moto	Quad	Pick-up		☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	0.80 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.00 mt				
Tipologia di fondo	Terra				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



ID	SENT_NAV_03		LOCALITA'	Monte Conche	
COORDINATE	10.295440784349617		45.61136205052859		
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI SENTIERO	☒ Privata		Comunale		
ACCESSIBILITA'	Moto	Quad	Pick-up		A piedi
LARGHEZZA MINIMA	0.25 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.50 mt				
Tipologia di fondo	Sterrato				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_NAV_04		LOCALITA'	Montecchio 437	
COORDINATE	10.291976326642008		45.59166384613293		
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI SENTIERO	☒ Privata		Comunale		
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	Quad	Pick-up		A piedi
LARGHEZZA MINIMA	0.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
Tipologia di fondo	Pietra/ Terra				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_NAV_05		LOCALITA'	Monte Pessò – Sentiero del Frassino	
COORDINATE	INIZIO 10.265434670903087 FINE 10.272704988280703		INIZIO 45.6007004945582 FINE 45.60038605161139		
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI SENTIERO	☒ Privata		Comunale		
ACCESSIBILITA'	Moto	Quad	Pick-up		A piedi
LARGHEZZA MINIMA	0.25 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.00 mt				
Tipologia di fondo	Terra/ Erba				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_NAV_02	LOCALITA'		Muratello Monte Maddalena	
COORDINATE	10.27347398425007			45.56972083532839	
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	VASP	Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	5.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	3.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	☒ Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento fondo asfaltato				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_NAV_03	LOCALITA'		Monte Pessa/Roccolo del Penna		
COORDINATE	10.267387648176761			45.587968292940275		
PROPRIETARIO	Privato					
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	VASP	Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco	
LARGHEZZA MINIMA	3.00 mt					
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	3.00 mt					
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni					

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_NAV_04	LOCALITA'	Strada del Caretino		
COORDINATE	10.278943997066099		45.59186095727352		
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	VASP	Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.30 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento del fondo Sistemazioni scarpate Ripristino piede stradale				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_NAV_05	LOCALITA'		Piezze – Salve regina – S. Antonio	
COORDINATE	10.288082284853976			45.59855694059719	
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	☒ VASP	Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.50 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_NAV_06	LOCALITA'		Piezze – Salve regina – S. Antonio		
COORDINATE	10.271089376701365			45.58617731708078		
PROPRIETARIO	Privato					
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	VASP	Pista forestale	☒ Viale tagliafuoco	
LARGHEZZA MINIMA	3.00 mt					
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt					
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo					

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_NAV_07	LOCALITA'		Cocca Pater	
COORDINATE	INIZIO 10.271301110536696 FINE 10.285554060957091			INIZIO 45.62240916738628 FINE 45.61783425425689	
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	VASP	☒ Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.20 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.50 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_NAV_08	LOCALITA'		Cocca – sentiero Via Piana	
COORDINATE	INIZIO 10.271290381701785 FINE 10.27220073937136			INIZIO 45.62246919595006 FINE 45.61754499633101	
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	VASP	☒ Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.20 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.50 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



ID	STR_NAV_09	LOCALITA'		Strada Cascina Nicolini	
COORDINATE	INIZIO 10.289066325873769 FINE 10.301209612378715			INIZIO 45.561882934452235 FINE 45.56790837966328	
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	VASP	☒ Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.20 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.50 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo Rifacimento di canaline Realizzazione protezioni				


ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



Comune di Sarezzo


ID	SENT_SRZ_01	LOCALITA'			Sentiero Forador
COORDINATE	10.211437026182457			45.675967076633576	
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI SENTIERO	☒ Privato			Comunale	
ACCESSIBILITA'	Moto	Quad	☒ Pick- up		A piedi
LARGHEZZA MINIMA	0.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.50 mt				
TIPOLOGIA DI FONDO	Naturale				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente da				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo da				
NOTE	Utilizzo del Pick-up fino al punto di partenza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



ID	SENT_SRZ_02	LOCALITA'		Via Antiga Sorèch	
COORDINATE	10.204928225697742			45.64922407212683	
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI SENTIERO	☒ Privato			Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	☒ Quad	☒ Pick- up		A piedi
LARGHEZZA MINIMA	xxx				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	xxx				
TIPOLOGIA DI FONDO	Naturale				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente da				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo da				
NOTE	Utilizzo del Pick-up fino al punto di partenza				


ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



Comune di Tavernole S/M


ID	SENT_TVR_01	LOCALITA'		Casina Marsa Stalletti Guglielmo 325	
COORDINATE	10.176042756835667			45.76044119833549	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole				
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privato			☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	Moto	Quad	Pick- up	☒ A piedi	
LARGHEZZA MINIMA	0.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.50 mt				
TIPOLOGIA DI FONDO	Sterrato				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_TV_R_02	LOCALITA'		Care' Valle Di Cimmo	
COORDINATE	10.22539349813808			45.74482156598753	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole				
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privato			☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	☒ Quad	Pick- up	☒ A piedi	
LARGHEZZA MINIMA	1.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.00 mt				
TIPOLOGIA DI FONDO	Sterrato				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_TV_R_03	LOCALITA'		Grumello Pineta Pergua	
COORDINATE	10.23566035218956			45.74641441548939	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole				
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privato			☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	Moto	Quad	Pick- up	☒ A piedi	
LARGHEZZA MINIMA	0.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.50 mt				
TIPOLOGIA DI FONDO	Sterrato molto sconnesso				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_TV_R_04		LOCALITA'		Lavone Rebecca Cimmo	
COORDINATE	10.245147234953901				45.759893628766996	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole					
TIPOLOGIA DI SENTIERO	Privato				☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	☒ Quad	Pick- up		☒ A piedi	
LARGHEZZA MINIMA	1.20 mt					
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.20 mt					
TIPOLOGIA DI FONDO	Sterrato molto sconnesso					
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo					

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_TVR_05	LOCALITA'		Forcellino Monte Pergua	
COORDINATE	10.215180994049897			45.75059360561097	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole - Privato				
TIPOLOGIA DI SENTIERO	☒ Privato			☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	Quad	Pick- up	☒ A piedi	
LARGHEZZA MINIMA	0.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.50 mt				
TIPOLOGIA DI FONDO	Sterrato molto sconnesso				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_TV_R_06	LOCALITA'		Nippo Canel	
COORDINATE	10.233200894998161			45.73522351709936	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole - Privato				
TIPOLOGIA DI SENTIERO	☒ Privato			☒ Comunale	
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	Quad	☒ Pick- up		☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	0.50 mt				
TIPOLOGIA DI FONDO	Sterrato				
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	SENT_TV_R_07	LOCALITA'	SP 50 Ripetitori
COORDINATE	10.24878843882045	45.74906013396751	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole - Privato		
TIPOLOGIA DI SENTIERO	☒ Privato		☒ Comunale
ACCESSIBILITA'	☒ Moto	☒ Quad	☒ Pick- up ☒ A piedi
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt		
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.50 mt		
TIPOLOGIA DI FONDO	Sterrato		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo		

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_TV_R_01	LOCALITA'		Tavernole Re secco Valle Rosello	
COORDINATE	10.241284747411456			45.75176786063468	
PROPRIETARIO	Privato Sig. Piotti				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	3.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	3.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_TV_R_02	LOCALITA'		SP 50 Palazzina Poia	
COORDINATE	10.250990095269996			45.75029640755382	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole s/M				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.50 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_TV_R_03	LOCALITA'		Via Mella Stallino Ripe	
COORDINATE	10.241399344028505			45.74562792000434	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole s/M e Privato Sig. Gheda				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



ID	STR_TV_R_04	LOCALITA'		Nippo	
COORDINATE	10.233657382986749			45.73499828841379	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole s/M e Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.50 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_TV_R_05	LOCALITA'	Basio' Palamezzo		
COORDINATE	10.23641976166958		45.74036400132183		
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole s/M e Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	☒ Comunale	VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_TVR_06	LOCALITA'		Grumello Cugni (Missone Navone)	
COORDINATE	10.231153759210821			45.74038962009164	
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.50 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_TV_R_07	LOCALITA'		Porazzina	
COORDINATE	10.245248675945936			45.74630877346577	
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_TV_R_08	LOCALITA'	Cimmo Cerreto Cesovo		
COORDINATE	10.224593413085847		45.740921954565074		
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole s/M				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	1.80 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.50 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_TV_R_09	LOCALITA'		Cimmo Cerreto Lavone	
COORDINATE	10.231213105100622			45.74042776438361	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole s/M				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	1.80 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.50 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_TV_R_10	LOCALITA'		Cimmo Cinesso Caregno	
COORDINATE	10.225806499332842			45.74372107139204	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole s/M				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_TV_R_11	LOCALITA'		Forcellino Stalletti	
COORDINATE	10.214785947393581			45.75120387074499	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole s/M				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_TV_R_12	LOCALITA'		Pradalonga Bassa	
COORDINATE	10.207806047838904			45.744143487022484	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole s/M				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.50 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_TV_R_14	LOCALITA'		Crus De Via Sapel De La Radice	
COORDINATE	10.211311010758035			45.74692409458105	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole s/M				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	1.80 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_TV_R_15	LOCALITA'		Rifugio Pontogna Gale	
COORDINATE	10.202207433393612			45.760297767107076	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole s/M				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_TV_R_16	LOCALITA'		Dosso Bovidori	
COORDINATE	10.195415649007566			45.75968598562922	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole s/M				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.50 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_TV_R_17	LOCALITA'		Del Mattone Mattoncino	
COORDINATE	10.180505820173646			45.7659307429837	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole s/M				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.50 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_TV_R_19	LOCALITA'		Pezzoro Pontogna	
COORDINATE	10.213399816642324			45.761000098993456	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole s/M e Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	3.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



ID	STR_TV_R_20	LOCALITA'		Pezzoro Forcellino	
COORDINATE	10.215524488398058			45.76002073029539	
PROPRIETARIO	Comune di Tavernole s/M e Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	Privata	☒ Comunale	VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.50 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				


ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



Comune di Villa Carcina


ID	STR_VLL_01	LOCALITA'		Strada Tesa Del Tafol – Vasp. 7	
COORDINATE	10.209287017199118			45.625197109632886	
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	☒ VASP N. 7	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_VLL_02	LOCALITA'		Strada Del Caricatore		
COORDINATE	10.184681838626965			45.6324242306507		
PROPRIETARIO	Privato					
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco	
LARGHEZZA MINIMA	2.00 mt					
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	2.00 mt					
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte		
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza					

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



ID	STR_VLL_03	LOCALITA'		Strada Di Zignone	
COORDINATE	10.202586822489968			45.63455770470297	
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	☒ VASP	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	3.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	3.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO




ID	STR_VLL_04	LOCALITA'		Strada Salve Regina Vasp 2	
COORDINATE	10.209402477463467			45.62546021841088	
PROPRIETARIO	Comune di Villa Carcina e Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	☒ Comunale	☒ VASP N. 2	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	3.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	3.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



ID	STR_VLL_05	LOCALITA'		Strada Campolupo Vasp 3	
COORDINATE	10.186686046527377			45.63371663990292	
PROPRIETARIO	Comune di Villa Carcina e Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	☒ Comunale	☒ VASP N. 3	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	3.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	3.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO



ID	STR_VLL_06	LOCALITA'		Strada Roccolo Del Prete Vasp 4	
COORDINATE	10.190022950140827			45.63117691839929	
PROPRIETARIO	Privato				
TIPOLOGIA DI STRADA	☒ Privata	Comunale	☒ VASP N. 4	Pista forestale	Viale tagliafuoco
LARGHEZZA MINIMA	3.00 mt				
DISCONTINUITA' AEREA DELLE CHIOME	3.00 mt				
ACCESSIBILITA' VIA TERRA	☒ Macchina	☒ Pick-up	☒ Autocarro forestale	Autobotte	
MANUTENZIONE ORDINARIA	Decespugliamento da effettuare annualmente				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione del fondo e della larghezza				

ESTRATTO MAPPA TRACCIATO

